

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                    |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
|--|--------------------|---|-----------------|--------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|----|--|--|---------|--|--|
| 管理No<br>G-01486  | 車名<br>ファイター        | 形状<br>2.9t吊4段クレーン アルミ平 ベッド付 増トン リアエアサス カスタム |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 初年度<br>平成23年03月  | 型式<br>LKG-FK65FZ   | 車体番号<br>FK65FZ-550156                       |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 乗員<br>2人   | 走行距離<br>409,738 km | 最大積載量<br>6,500 kg                           | 排気量<br>7,540 cc | 車検期限<br>抹消   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 上物<br>2011/1 ユニック URU374N フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー<br>2011/2 ツカサボデー 造りボデー 5方開 引き出しフック6対 床フック3ヶ ロープ穴4対 床鉄板張り リア2段アオリ   |                    |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| シフト<br>F6  | 原動機<br>6M60        | ICターボ<br>有                                  | 燃料<br>軽油        | 馬力<br>270-ps |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 車体色<br>黄   | AC<br>有(オート)       | PS<br>有                                     | PW<br>有         | エアバッグ<br>有   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| ABS<br>有   | 電動ミラー<br>左         |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| その他装備<br>EZGO,バックカメラ,AW,キーレス,キセノンライト,エアサスコントローラー<br>(メッキ)左右ミラーカバー・ステア、コーナーパネル、グリル、Fバンパー、サイドモール   |                    |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 外寸(長さ)<br>9,460 mm   | 外寸(幅)<br>2,380 mm  | 外寸(高さ)<br>2,960 mm                          |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 内寸(長さ)<br>5,590 mm   | 内寸(幅)<br>2,250 mm  | 内寸(高さ)<br>380 mm                            |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| タイヤ状態(分山)  |                    | キャブ内部                                       |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>スペア</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> </table> |                    | 2   | 2               |              |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | スペア | 10 |  |  | 汚れ<br>小 |  |  |
| 2  | 2                  |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
|  |                    |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| 2  | 2                  | 2   | 2               |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
|  |                    |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| スペア  | 10                 |   |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
|  |                    | シート破れ<br>有り                                 |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |
| フロント<br>265/70R19.5  | リア<br>//           | フロントガラス<br>飛び石有                             |                 |              |  |   |   |   |   |  |  |  |  |     |    |  |  |         |  |  |



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                |
| フレーム状態<br>良好 | 車輦状態<br>・ルーフ凹み小<br>・運転席座面破れ20cm |

