

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                   |                        |                 |            |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-01549   | 車名<br>エルフ         | 形状<br>高所作業車            |                 |            |
| 初年度<br>平成29年09月   | 型式<br>TKG-NKR85YN | 車体番号<br>NKR85Y-7008030 |                 |            |
| 乗員<br>3人  | 走行距離<br>17,104 km | 最大積載量<br>100 kg        | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/9 アイチ SK22A 作業床高22m バケット200kg<br>最大作業半径14.6m |                   |                        |                 |            |


|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |
| その他装備     |             |            |          |              |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>7,370 mm | 外寸(幅)<br>1,910 mm | 外寸(高さ)<br>3,110 mm |
| 内寸(長さ)<br>mm       | 内寸(幅)<br>mm       | 内寸(高さ)<br>mm       |

|   |         |    |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
|---|---------|----|----|--|---|---|--|--|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|----|---|--|
| タイヤ状態(分山)   |         |    |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| <table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table> | 10      | 10 |    |  | □ | □ |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | □ | □ | □ | □ | スペア | 10 | □ |  |
| 10  | 10      |    |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| □   | □       |    |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| 10  | 10      | 10 | 10 |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| □   | □       | □  | □  |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| スペア   | 10      | □  |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |
| フロント<br>215/70R17.5   | リア<br>〃 |    |    |  |   |   |  |  |    |    |    |    |   |   |   |   |     |    |   |  |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| エンジン状態<br>良好  | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>・錆小 | 車体状態<br>・バケット傷、凹み |

