

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02057	車名 デュトロ	形状 穴掘建柱車 高床		
初年度 令和3年03月	型式 2KG-XZU600F	車体番号 XZU600-0032854		
乗員 3人	走行距離 30,206 km	最大積載量 500 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和7年05月28日
上物 2021/3 アイチ D50B1FS 吊上荷重2950kg モーメントリミッター オーガ トップシート 水タンク、水ポンプ マルチモニター 油圧取り出し口 アースリール アタッチメントジャッキ2個 エンジン始動、停止スイッチ				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト,VSC, ESスタート, プリクラッシュセーフティー (PCS)
--

外寸(長さ) 5,810 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 2,850 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		スベア	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	スベア	<input type="checkbox"/>																							
フロント 205/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・バックカメラ不良

