

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                   |                            |                 |            |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02156                                   | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平 ベッドレス |                 |            |
| 初年度<br>平成24年09月                                   | 型式<br>TKG-FC9JKAP | 車体番号<br>FC9JKA-10923       |                 |            |
| 乗員<br>3人  | 走行距離<br>21,500 km | 最大積載量<br>2,750 kg          | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2012/9 ユニック URV344 フックイン ラジコン<br>3方開 ロープ穴4対 |                   |                            |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                             |
|-----------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,ハロゲンライト,DPD |
|-----------------------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,180 mm | 外寸(幅)<br>2,230 mm | 外寸(高さ)<br>2,990 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,410 mm | 内寸(幅)<br>2,150 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm   |

|   |     |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|---|-----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山)   |     |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |     | 5  | 5 |   |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | スベア | 10 |  |  |
|   | 5   | 5  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   |     |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   | 8   | 8  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   |     |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |
|   | スベア | 10 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |    |  |  |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>中     |
| シート破れ<br>無し |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>225/90R17.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |  |
|--------------|--|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                     |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                         |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・内板割れ穴<br>・ワイヤーキンク<br>・ボディー各所傷凹み |

