

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02203	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 10尺 全低床		
初年度 令和2年08月	型式 2RG-XZC605M	車体番号 XZC605-0027836		
乗員 3人	走行距離 178,235 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2020/6 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30°C設定 2020/6 東プレ 左サイドドア ラッシング1段 リア観音扉 断熱50mm				

シフト AT	原動機 N04C-WD	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,VSC,車線逸脱警報,ブリクラッシュセーフティ(PCS),ドラレコ(SDカードなし)
-------	---

外寸(長さ) 4,950 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,780 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,680 mm	内寸(高さ) 1,770 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
フロント 195/75R15	リア //																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

