

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                 |                   |                      |                 |            |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02162 | 車名<br>キャンター       | 形状<br>木平 ワイド超ロング 全低床 |                 |            |
| 初年度<br>平成26年05月 | 型式<br>TKG-FEB20   | 車体番号<br>FEB20-530081 |                 |            |
| 乗員<br>3人        | 走行距離<br>16,961 km | 最大積載量<br>2,000 kg    | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>3方開 鳥居鉄板  |                   |                      |                 |            |

|               |             |            |          |              |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>デュオニック | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>130-ps |
| 車体色<br>緑      | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有      | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                      |
|----------------------|
| その他装備<br>ハロゲンライト,DPF |
|----------------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>6,830 mm | 外寸(幅)<br>2,220 mm | 外寸(高さ)<br>2,210 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,000 mm | 内寸(幅)<br>2,070 mm | 内寸(高さ)<br>370 mm   |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |   |   |   |   |     |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |  |   |   |   |   |     |    |  |  |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 8  | 8 |   |  | 8 | 8 | 8 | 8 | スベア | 10 |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 8  |   |   |  |   |   |   |   |     |    |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                             | 8  | 8 | 8 |  |   |   |   |   |     |    |  |  |
| スベア                                                                                                                                                                                                                           | 10 |   |   |  |   |   |   |   |     |    |  |  |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| フロント<br>195/85R15 | リア<br>〃 |
|-------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |      |
|-----------|------|
| 修復歴<br>無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| エンジン状態<br>オイルパンオイル滲み | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|----------------------|------------------|

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| フレーム状態<br>各所錆小、P塗り | 車輛状態<br>・一部横根太割れ、腐食<br>・ボディ塗装済 |
|--------------------|--------------------------------|

