

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02312	車名 エルフ	形状 保冷バン ワイドロング 高床		
初年度 平成30年07月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7000349		
乗員 2人	走行距離 169,632 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/7 日本フルーフ リア観音扉 左サイドスライドドア オートフロア(5万税別で取り外し可能)				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, HSA


外寸(長さ) 6,580 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,210 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 1980mm 門口1950 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内各パネル凹み傷 ・各所看板消しP ・リア扉内側一部切れ穴

