

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                       |                    |                              |                 |            |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02236                       | 車名<br>エルフ          | 形状<br>強化ダンプ フルフラットロー 3t4ナンバー |                 |            |
| 初年度<br>平成26年06月                       | 型式<br>TKG-NKR85AD  | 車体番号<br>NKR85-7038779        |                 |            |
| 乗員<br>3人                              | 走行距離<br>129,636 km | 最大積載量<br>3,000 kg            | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2014/5 新明和 DR2-0110SY 3方開 ロックピン |                    |                              |                 |            |

|             |             |            |          |              |
|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6   | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>シルバー | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有    | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR ,DPD, HSA |
|----------------------------------------------------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,690 mm | 外寸(幅)<br>1,690 mm | 外寸(高さ)<br>1,980 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,050 mm | 内寸(幅)<br>1,600 mm | 内寸(高さ)<br>370 mm   |

|           |     |   |   |     |
|-----------|-----|---|---|-----|
| タイヤ状態(分山) |     |   |   |     |
|           | 5   | 5 |   |     |
|           |     |   |   |     |
|           | 8   | 5 | 5 | 要交換 |
|           |     |   |   |     |
|           | スベア | 5 |   |     |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| フロント<br>205/75R16 | リア<br>// |
|-------------------|----------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 修復歴<br>有り | 修復箇所<br>フルーフピラー凹み 左右Fピラーインナー凹み |
|-----------|--------------------------------|

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| エンジン状態<br>ロッカーカバーオイルしみ<br>インタークーラーパイプ、ダクトオイルしみ | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|------------------------------------------------|------------------|

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・キャブバックパネル凹み、板金<br>・ボデーダンプUP時傾き有<br>・キーレス不良<br>・ボディー各所傷凹み |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

