

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02261	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 ワイド超ロング 高床		
初年度 平成28年02月	型式 TKG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7011308		
乗員 3人	走行距離 178,333 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/2 菱重 TDJS50A-L2M エバハウス -30°C設定 2016/2 日本フルハーフ 左スライドドア リア3枚観音扉 仕切板 床縞 断熱50mm				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, ASR,DPD


外寸(長さ) 7,420 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 3,290 mm
内寸(長さ) 5,280 mm	内寸(幅) 2,040 mm	内寸(高さ) 2,000 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・スタート→12°C 1h→2.2°C 2h→-4.4°C

