

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02440	車名 キャンター	形状 タンクローリー 未使用車		
初年度 令和6年07月	型式 2PG-FEA80	車体番号 FEA80-600447		
乗員 3人	走行距離 862 km	最大積載量 3,180 kg	排気量 2,990 cc	車検期限
上物 2024/6 極東開発 LS04-30 最大数量3.75KL 2室(2KL+1.75KL) 第2石油類(灯油・軽油) ホースリール 吸入ホース ガン アナログメーター 圧力70kpa タンク書類有				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,スベアキー,DPF,EZGO,LDWS,アクティブブレーキアシスト(AMB)
---

外寸(長さ) 5,370 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,300 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		スベア	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	スベア	<input type="checkbox"/>																							
フロント 205/80R17.5	リア //																								

キャブ内部 汚れ
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

