

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02528	車名 フォワード	形状 タンクローリー ベッド付		
初年度 平成23年06月	型式 PKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7025691		
乗員 2人	走行距離 550,423 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和7年06月19日
上物 2011/6 東急 LS41G 最大数量4KL 2室(2KL+2KL) 第2石油類(灯油・軽油) ホースリール ガン アナログメーター 圧力70kpa タンク書類有				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, キセノンライト, スペアキー, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,080 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">欠</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	2	2							2	2	2	2					スペア		欠	
2	2																			
2	2	2	2																	
スペア		欠																		
フロント 225/80 R 17.5	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・アンテナ曲り

