

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02463	車名 エルフ	形状 セーフティーローダー ネオ5 未使用車		
初年度 令和6年05月	型式 2RG-NPR88AM	車体番号 NPR88-7029677		
乗員 3人	走行距離 6,818 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年5月16日
上物 2023/12 ユニック UC-35NERS ネオ5 ウインチ ラジコン 丸かんフック5対				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,キーレス, アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPD, LDWS, プリクラッシュブレーキ (PCB) ,LEDフォグ
--

外寸(長さ) 7,560 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,280 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 205/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・リアゲート傷小

