

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                             |                 |            |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02474                                   | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミバン パワーゲート ベッド付 ワイド |                 |            |
| 初年度<br>平成27年11月                                   | 型式<br>TKG-FD9JLAA  | 車体番号<br>FD9JLA-16618        |                 |            |
| 乗員<br>2人  | 走行距離<br>273,310 km | 最大積載量<br>3,050 kg           | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2015/10 トランテックス ゲート蓋<br>2015/9 極東開発 オートターン式 |                    |                             |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>青  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                       |
|---------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,キセノンライト,ESスタート |
|---------------------------------------|


|                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,580 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,470 mm         |
| 内寸(長さ)<br>6,240 mm | 内寸(幅)<br>2,380 mm | 内寸(高さ)<br>2430mm 門口2360 mm |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) |   |   |   |
| 8         | 8 |   |   |
| 5         | 5 | 5 | 5 |
|           |   |   |   |
| スベア       | 2 |   |   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |      |
|-----------|------|
| 修復歴<br>無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|--------------|------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・看板跡 |
|--------------|--------------|

