

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02518	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成23年08月	型式 BKG-FC7JKYA	車体番号 FC7JKY-15353		
乗員 3人	走行距離 51,028 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2011/8 タダノ ZE304MH フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPR


外寸(長さ) 8,140 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">10</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スベア		10	
8	8																			
8	8	8	8																	
スベア		10																		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・床板補修跡 ・アオリ内板一部補修跡 ・右リアアオリロックヒンジなし、切れ穴 ・クレーン操作パネル割れ穴 ・右リアフェンダー割れ、取付不良
----------------	--

