

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                           |                    |                                |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02580                                                                           | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 |                 |            |
| 初年度<br>平成29年05月                                                                           | 型式<br>TKG-FD7JLAA  | 車体番号<br>FD7JLA-24448           |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                                                  | 走行距離<br>439,703 km | 最大積載量<br>2,100 kg              | 排気量<br>6,400 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/4 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー<br>2017/4 トーヨーボデー 3方開 引出しフック10対 縦根太鉄 精工ラック |                    |                                |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J07E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |




|                                                |
|------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,アイドリングストップ,キセノンライト,DPR, ESスタート |
|------------------------------------------------|

|                    |                   |                                 |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,470 mm | 外寸(幅)<br>2,330 mm | 外寸(高さ)<br>3,050 mm              |
| 内寸(長さ)<br>5,500 mm | 内寸(幅)<br>2,240 mm | 内寸(高さ)<br>左右アオリ600mm Rアオリ500 mm |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <div><div><div>10</div><div></div><div>10</div><div>10</div><div></div><div>スペア</div></div><div><div>10</div><div></div><div>10</div><div>10</div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |    |
| フロント                                                                                                                                                                                                                                                                | リア |
| 245/80R17.5                                                                                                                                                                                                                                                         | // |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                               |
|-------------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 Fガラス割れ1cm 数か所 |
|-------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
| 修復歴<br>無し                                                                           | 修復箇所                                                                                |
| エンジン状態<br>良好                                                                        | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                    |
| フレーム状態<br>リアクロスメンバー凹み<br>左リアフレームフック部曲り<br>フレーム所々錆小                                  | 車輛状態<br>・ クレーンフレーム凹み小<br>・ 床板割れ小<br>・ ボディー各所傷凹み、看板跡<br>・ 室内ランプカバー割れ                 |

**GROOWAVE**  
Truck dealer