

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                      |                        |                 |            |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02649                                 | 車名<br>ギガ             | 形状<br>アルミブロック リアエアサス   |                 |            |
| 初年度<br>平成25年03月                                 | 型式<br>QKG-CYL77A     | 車体番号<br>CYL77A-7003495 |                 |            |
| 乗員<br>2人  | 走行距離<br># 1130947 km | 最大積載量<br>14,100 kg     | 排気量<br>9,830 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2013/3 パプコ 5方開 床鉄板張り 床フック15対 センタースタンション1ケ |                      |                        |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F7 | 原動機<br>6UZ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>380-ps |
| 車体色<br>シロ | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|   |
|---|
| その他装備<br>アルミホイール, キーレス, リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー, HSA, 車両ふらつき警報 |
|---|


|                     |                   |                           |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 外寸(長さ)<br>11,980 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,310 mm        |
| 内寸(長さ)<br>9,600 mm  | 内寸(幅)<br>2,370 mm | 内寸(高さ)<br>サイド700 リア600 mm |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) |   |   |   |
| 8         | 8 |   |   |
| 8         | 8 | 5 | 5 |
| 5         | 5 | 5 | 8 |
| スベア       | 8 |   |   |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 中  |
| シート破れ | 有り |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>275/80R22.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |      |
|-----------|------|
| 修復歴<br>無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| エンジン状態<br>噴射ポンプシャフト部オイルしみ | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|---------------------------|------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| フレーム状態<br>内側錆 | 車輛状態<br>・ ボディー各所傷凹み<br>・ エアサスベローズヒビ<br>・ 各アオリ内側傷 |
|---------------|--|

