

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02588	車名 ダイナ	形状 セーフティーローダー		
初年度 令和元年10月	型式 2KG-XZU722	車体番号 XZU722-0005021		
乗員 3人	走行距離 215,552 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和7年11月24日
上物 2019/9 花見台 SF21MC ウインチ ラジコン 床フック5対				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有り	燃料 軽油	馬力 0-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			


その他装備 キーレス, LEDヘッドライト

外寸(長さ) 7,590 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,190 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) アユミ板1200 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		スベア	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	スベア	<input type="checkbox"/>																							
フロント 215/70R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・キャブ裏側錆 ・ボディー各所傷

