

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                                |                 |            |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02584                                       | 車名<br>キャンター        | 形状<br>2.6t吊4段クレーン 木平 ワイドロング 高床 |                 |            |
| 初年度<br>平成23年12月                                       | 型式<br>SKG-FEB80    | 車体番号<br>FEB80-500514           |                 |            |
| 乗員<br>3人  | 走行距離<br>123,001 km | 最大積載量<br>3,350 kg              | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2011/11 ユニック URV264 フックイン ラジコン<br>3方開 ロープ穴4対 床鉄 |                    |                                |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>I5 | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|              |
|--------------|
| その他装備<br>DPF |
|--------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>6,200 mm | 外寸(幅)<br>2,220 mm | 外寸(高さ)<br>2,680 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,750 mm | 内寸(幅)<br>2,080 mm | 内寸(高さ)<br>380 mm   |

|  |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
|--|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|
| タイヤ状態(分山)  |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |     | 5 | 5 |   |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | スベア | 8 |  |  |
|  | 5   | 5 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
|  |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
|  | 8   | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
|  |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |
|  | スベア | 8 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |     |   |  |  |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |      |
|-----------|------|
| 修復歴<br>無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| エンジン状態<br>インタークーラーパイプオイル滲み | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|----------------------------|------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| フレーム状態<br>良好 | <b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アオリ内板割れ小</li> <li>・クレーンワイヤーキンク</li> <li>・精工ラック不良</li> <li>・アンテナ折れ</li> <li>・ボディ各所傷凹み</li> </ul> |
|--------------|---|

