

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02744	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成31年02月	型式 2RG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7136538		
乗員 2人	走行距離 289,408 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック6対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,キセノンライト,ナビ,DPD, HSA, LDWS, IESC
---

外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,550 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
フロント 225/90R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み

