

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02833 | 車名 デュトロ | 形状 2台積キャリアカー | | |
| 初年度 令和2年05月 | 型式 2KG-XZU730M | 車体番号 XZU730-0002843 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 231,120 km | 最大積載量 3,150 kg | 排気量 4,000 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2020/4 細谷車体 自動歩み | | | | |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 N04C | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 180-ps |
| 車体色 青/白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|--|
| その他装備 アイドリングストップ, LEDヘッドライト, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報 |
|--|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,320 mm | 外寸(幅) 2,190 mm | 外寸(高さ) 2,800 mm |
| 内寸(長さ) 6,250 mm | 内寸(幅) 2,010 mm | 内寸(高さ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スベア | 10 | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スベア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 225/80R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| フレーム状態 所々錆小 第一メンバー凹み | 車輛状態 ・F横根太切れ小 ・2段目歩み板ズレ ・上物各所傷 |
|----------------------------|---|

