

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02809	車名 エルフ	形状 アームロール		
初年度 平成23年11月	型式 SKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7020883		
乗員 3人	走行距離 861,305 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2011/10 新明和 CCA22-12 ツインホイスト				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ, ASR, HSA
-------------------------------


外寸(長さ) 4,350 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	2			5	5	5	5	スベア	欠		
2	2											
5	5	5	5									
スベア	欠											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 195/85R16	リア
-------------------	----

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>右PWスイッチ取付不良(カバー欠)</li> <li>PTOポンプオイル滲み</li> <li>PSポンプオイル漏れ</li> </ul>
--------------	--

