

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                         |                    |                           |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 管理No<br>G-02813                                                                         | 車名<br>クオン          | 形状<br>標準ダンプ 2デフ           |                  |                    |
| 初年度<br>令和元年09月                                                                          | 型式<br>2PG-CW5AL    | 車体番号<br>JNCMB02D1KU046177 |                  |                    |
| 乗員<br>2人                                                                                | 走行距離<br>140,859 km | 最大積載量<br>9,200 kg         | 排気量<br>10,830 cc | 車検期限<br>令和7年10月17日 |
| 上物<br>2019/9 新明和 DRS11-0010S 電動コボレーン リアバンパー可変式 電動リアゲート開放レバー 自重計<br>サイドバンパー、リアフェンダーステンレス |                    |                           |                  |                    |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F7 | 原動機<br>GH11 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>390-ps |
| 車体色<br>紫  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,リターダ,LEDヘッドライト,ドラレコ,EHS,LDWS,UDSC,UDPC,スーパーPMクリーナー,トラフィックアイブレーキ<br>(メッキ)フロントバンパー、グリル、コーナー |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>7,880 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,400 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,300 mm | 内寸(幅)<br>2,300 mm | 内寸(高さ)<br>500 mm   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>スベア</div></div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>要交換</div></div><div><div>8</div><div></div><div>8</div><div></div><div></div><div></div></div></div> |    |
| フロント                                                                                                                                                                                                                                                               | リア |
| 11R22.5                                                                                                                                                                                                                                                            | // |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                     |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>板バネ取付ブーツ破れ |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・ボディー各所傷         |

