

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                   |                           |                 |            |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02766  | 車名<br>コンドル        | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付 |                 |            |
| 初年度<br>平成29年11月  | 型式<br>TKG-MK38L   | 車体番号<br>JNCLSC0A5HU023287 |                 |            |
| 乗員<br>3人   | 走行距離<br>79,876 km | 最大積載量<br>2,450 kg         | 排気量<br>4,670 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/09 ユニック URG344 フックイン ラジコン<br>2017/08 東洋ボデー 3方開 ロープ穴3対 |                   |                           |                 |            |

|           |            |            |          |              |
|-----------|------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>GH5 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有    | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左 |            |          |              |

|                              |
|------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト |
|------------------------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,450 mm | 外寸(幅)<br>2,230 mm | 外寸(高さ)<br>3,050 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,410 mm | 内寸(幅)<br>2,140 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm   |

|  |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| タイヤ状態(分山)  |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| <table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table> | 8 | 5 |   |  | □ | □ |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | □ | □ | □ | □ | スベア | 8 | □ |  |
| 8  | 5 |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| □  | □ |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| 8  | 8 | 8 | 8 |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| □  | □ | □ | □ |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| スベア  | 8 | □ |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| フロント<br>225/70R19.5 | リア<br>〃 |
|---------------------|---------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |   |
|--------------|---|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                  |
| フレーム状態<br>錆小 | 車輛状態<br>・ヘッダーパネル板剥がれ、曲り<br>・床板割れ、浮き<br>・ボディー各所傷凹み |

