

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                           |                    |                                           |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-02816                                                                           | 車名<br>ファイター        | 形状<br>2.9t吊5段クレーン アルミブロック 増トン ベッド付 リアエアサス |                 |            |
| 初年度<br>平成27年12月                                                                           | 型式<br>QKG-FK65FZ   | 車体番号<br>FK65FZ-586276                     |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                                                  | 走行距離<br>505,091 km | 最大積載量<br>7,100 kg                         | 排気量<br>7,540 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2015/11 ユニック URU375N フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー<br>造りボディー 3方開 床フック15対 スタクション(丸管)5対 床鉄板張り |                    |                                           |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>6M60 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>270-ps |
| 車体色<br>黒  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| その他装備<br>バックカメラ, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, EZGO |
|---------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,560 mm | 外寸(幅)<br>2,330 mm | 外寸(高さ)<br>3,000 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,520 mm | 内寸(幅)<br>2,190 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm   |

|                     |          |   |   |
|---------------------|----------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |          |   |   |
|                     | 8        | 8 |   |
|                     |          |   |   |
| 2                   | 2        | 2 | 2 |
|                     |          |   |   |
| スベア                 | 5        |   |   |
| フロント<br>265/70R19.5 | リア<br>// |   |   |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                                                    |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                                        |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・ ボディー各所傷凹み<br>・ アオリ内側傷凹み<br>・ クレーンワイヤーキンク<br>・ ブーム起伏シリンダーオイル滲み |