

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                  |                    |                                |                  |            |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 管理No<br>G-02937                                  | 車名<br>クオン          | 形状<br>アルミウイング ハイルフ 4軸低床 リアエアサス |                  |            |
| 初年度<br>平成28年08月                                  | 型式<br>QPG-CG5ZA    | 車体番号<br>JNCMM60G2GU008961      |                  |            |
| 乗員<br>2人                                         | 走行距離<br>330,899 km | 最大積載量<br>13,700 kg             | 排気量<br>10,830 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2016/3 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対 精工ラック |                    |                                |                  |            |

|               |             |            |          |              |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>エスコットV | 原動機<br>GH11 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>380-ps |
| 車体色<br>赤      | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有      | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>バックカメラ, キーレス, スペアキー, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                   |                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>11,970 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,770 mm         |
| 内寸(長さ)<br>9,615 mm  | 内寸(幅)<br>2,410 mm | 内寸(高さ)<br>2640mm 門口2569 mm |

|                     |          |     |     |
|---------------------|----------|-----|-----|
| タイヤ状態(分山)           |          |     |     |
|                     | 5        | 5   |     |
|                     | 5        | 5   |     |
| 要交換                 | 5        | 要交換 | 要交換 |
| 要交換                 | 要交換      | 要交換 | 要交換 |
| スペア                 | 要交換      |     |     |
| フロント<br>245/90R19.5 | リア<br>// |     |     |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>中     |
| シート破れ<br>無し |

|                              |
|------------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 Fガラス中央部割れ2mm |
|------------------------------|



|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し              | 修復箇所                                            |
| エンジン状態<br>ロッカーカバーオイル滲み | ミッション、デフ状態<br>良好                                |
| フレーム状態<br>良好           | 車輛状態<br>・左ウイング補修跡<br>・アオリ内張り傷凹み<br>・オートグリスランプ点灯 |

