

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03285	車名 キャンター	形状 アルミバン ワイドロング 全低床		
初年度 令和2年02月	型式 2PG-FEB50	車体番号 FEB50-581372		
乗員 3人	走行距離 34,014 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/2 パブコ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, DPF, EZGO, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
--


外寸(長さ) 6,390 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,080 mm
内寸(長さ) 4,500 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 2,080 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		スベア	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
	スベア	<input type="checkbox"/>																							

フロント 205/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

