

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02891 | 車名 ファイター | 形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付 | | |
| 初年度 平成21年07月 | 型式 PDG-FK61F | 車体番号 FK61F-730092 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 91,771 km | 最大積載量 2,000 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2009/6 ユニック URU374N フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 ロープ穴5対 床鉄板張り 鳥居鉄板張り | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|------------------------------|
| その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,EZGO |
|------------------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,440 mm | 外寸(幅) 2,240 mm | 外寸(高さ) 2,920 mm |
| 内寸(長さ) 5,570 mm | 内寸(幅) 2,160 mm | 内寸(高さ) 400 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スベア | 8 | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スベア | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 245/70R19.5 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 中 |
| シート破れ 有り |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------------------------------|--|
| 修復歴 有り | 修復箇所 キャブフロア修正歪み |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 クレーン下フレーム歪み フレーム内側錆小 | 車輛状態 ・クレーンワイヤーキンク ・ブーム起状シリンダーオイル滲み ・ボディー各所傷凹み |

