

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-03060 | 車名 キャンター | 形状 強化ダンプ 全低床 | | |
| 初年度 平成31年03月 | 型式 TPG-FBA30 | 車体番号 FBA30-571128 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 47,431 km | 最大積載量 2,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 令和7年09月08日 |
| 上物 2018/12 極東開発 DD02-31 3方開 ロックピン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト I5 | 原動機 4P10 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|---|
| その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スベアキー,ハロゲンライト,ナビ |
|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 4,690 mm | 外寸(幅) 1,690 mm | 外寸(高さ) 1,980 mm |
| 内寸(長さ) 3,020 mm | 内寸(幅) 1,600 mm | 内寸(高さ) 320 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | スベア | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 205/70R16 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------|--------------------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・ボディー各所傷凹み |

