




# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                                                                      |                    |                                 |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 管理No<br>G-03282                                                                                                                      | 車名<br>コンドル         | 形状<br>冷蔵冷凍車 ベッド付 ワイド リアエアサス     |                 |              |
| 初年度<br>令和3年11月                                                                                                                       | 型式<br>2PG-BRR90T2  | 車体番号<br>BRR90-7002496           |                 |              |
| 乗員<br>2人                                                                                                                             | 走行距離<br>400,454 km | 最大積載量<br>2,900 kg               | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消   |
| 上物<br>2021/10 東プレ XL42HOC-U -5℃設定<br>2021/10 東プレ リア観音扉 ラッシング1段 断熱50mm                                                                |                    |                                 |                 |              |
| シフト<br>F6                                                                                                                            | 原動機<br>4HK1        | ICターボ<br>有                      | 燃料<br>軽油        | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白                                                                                                                             | AC<br>有            | PS<br>有                         | PW<br>有         | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有                                                                                                                             | 電動ミラー<br>左         |                                 |                 |              |
| その他装備<br>ETC2.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, ドラレコ,<br>EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ, トラフィックアイクルーズ              |                    |                                 |                 |              |
| 外寸(長さ)<br>8,720 mm                                                                                                                   | 外寸(幅)<br>2,490 mm  | 外寸(高さ)<br>3,320 mm              |                 |              |
| 内寸(長さ)<br>6,240 mm                                                                                                                   | 内寸(幅)<br>2,380 mm  | 内寸(高さ)<br>2,140 mm              |                 |              |
| タイヤ状態(分山)<br><div> <div>5</div> <div>5</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>スベア</div> <div>10</div> </div> |                    | キャブ内部<br>汚れ<br>小<br>シート破れ<br>無し |                 |              |
| フロント<br>225/80R17.5                                                                                                                  | リア<br>//           | フロントガラス<br>飛び石有                 |                 |              |

|                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>飛び石</p> |  <p>凹み 曲り 傷</p> |
|  <p>凹み</p>  |                 |
| 修復歴<br>無し                                                                                      | 修復箇所                                                                                               |
| エンジン状態<br>オイルフィルターオイル漏れ                                                                        | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                                   |
| フレーム状態<br>良好                                                                                   | 車輛状態<br>・左Fフェンダー割れ<br>・フォワードフェイスに変更<br><br>外気温17℃<br>スタート 17℃→2h -5.5℃                             |

