

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輌状態表

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| 管理No<br>G-03165                             | 車名<br>クオン          | 形状<br>アルミウイング 4軸低床 エアサス |
| 初年度<br>平成27年09月                             | 型式<br>QKG-CG5ZA    | 車体番号<br>CG5ZA-31650     |
| 乗員<br>2人                                    | 走行距離<br>501,620 km | 最大積載量<br>13,700 kg      |
| 上物<br>2015/6 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対 |                    |                         |

|               |             |            |          |              |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>エスコットV | 原動機<br>GH11 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>380-ps |
| 車体色<br>白      | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有      | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|  |
|--|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,キーレス,ASR,エアサスコントローラー,トラフィックアイクルーズ |
|--|


|                     |                   |                            |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>11,990 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,780 mm         |
| 内寸(長さ)<br>9,650 mm  | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>2640mm 門口2590 mm |

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|--|--|
| タイヤ状態(分山)           | <table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>スペア</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> </table> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | スペア | 5 |  |  |
| 5                   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 5                   | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 5                   | 5   | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
| 5                   | 5   | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
| スペア                 | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |
| フロント<br>245/70R19.5 | リア<br>〃   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |  |  |

|       |
|-------|
| キャブ内部 |
| 汚れ    |
| 小     |
| シート破れ |
| 有り    |

|         |
|---------|
| フロントガラス |
| 飛び石有    |



|  |                  |
|--|------------------|
| 修復歴<br>無し                                | 修復箇所             |
| エンジン状態<br>オイルパンオイル滲み<br>ブローバイフィルター部オイル滲み | ミッション、デフ状態<br>良好 |

|              |   |
|--------------|---|
| フレーム状態<br>良好 | 車輌状態<br>・荷箱Fパネル凹み<br>・左右アオリ内側傷凹み<br>・ウイング内板削れ |
|--------------|---|

**GROOWAVE**  
Truck dealer