

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03515	車名 キャンター	形状 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 平成30年09月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-571275		
乗員 3人	走行距離 42,128 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 引出しフック2対				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,DPF


外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,230 mm
内寸(長さ) 4,330 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・ボディ各所傷凹み ・アオリ内板割れ ・床板張り替え済
--------------	--

