

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03443 | 車名 デュトロ | 形状 プレスパッカー ワイドセミロング 高床 ディーゼルハイブリッド | | |
| 初年度 平成23年09月 | 型式 SJG-XKU700M | 車体番号 XKU700-0001002 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 144,325 km | 最大積載量 2,750 kg | 排気量 4,000 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2011/6 極東開発 GB59-26-S プレス式 5.9立米 連続スイッチ | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------------|
| シフト プロシフト | 原動機 N04C-H1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 黄/白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|------------------|
| その他装備 キセノンライト |
|------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 5,830 mm | 外寸(幅) 2,090 mm | 外寸(高さ) 2,320 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スベア | 10 | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スベア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 225/80R17.5 | リア 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 中 |
| シート破れ 有り |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|-------------------|------------------|
| エンジン状態 エンジンブレ小 | ミッション、デフ状態 良好 |
|-------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--|
| フレーム状態 フレーム内側錆小 | 車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・プレス板凹み ・排出板凹み、錆穴 ・ホッパー外側カバー割れ ・マフラー錆穴 ・汚水タンク凹み ・リアフェンダー錆穴 ・アンテナ曲り |
|--------------------|--|

