

## 車輛狀態表

|                                 |                   |                   |                      |            |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 管理No<br>G-03460                 | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>ダンブ         |                      |            |
| 初年度<br>令和元年11月                  | 型式<br>2KG-FC2ABA  |                   | 車体番号<br>FC2AB-116064 |            |
| 乗員<br>3人                        | 走行距離<br>42,342 km | 最大積載量<br>3,350 kg | 排気量<br>5,120 cc      | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2019/9 極東開発 DD04-35 ロックピン |                   |                   |                      |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>A05C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|       |                  |
|-------|------------------|
| その他装備 | DPR, VSC, ESスタート |
|-------|------------------|

|        |          |       |          |        |          |
|--------|----------|-------|----------|--------|----------|
| 外寸(長さ) | 5,480 mm | 外寸(幅) | 2,210 mm | 外寸(高さ) | 2,490 mm |
| 内寸(長さ) | 3,400 mm | 内寸(幅) | 2,060 mm | 内寸(高さ) | 320 mm   |

| タイヤ状態(分山)   |    |   |   |
|-------------|----|---|---|
|             |    |   |   |
|             | 8  | 8 |   |
|             |    |   |   |
| 8           | 8  | 8 | 8 |
|             |    |   |   |
| スペア         | 10 |   |   |
| フロント        | リア |   |   |
| 225/80R17.5 | 〃  |   |   |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

フロントガラス  
飛び石有



|                    |                  |                                                                                                                         |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴                | 修復箇所             |                                                                                                                         |
| 無し                 |                  |                                                                                                                         |
| エンジン状態<br>良好       | ミッション、デフ状態<br>良好 |                                                                                                                         |
| フレーム状態<br>フレーム所々錆小 | 車輦状態             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷</li> <li>・床波、横根太曲り</li> <li>・コボレーン枠曲り</li> <li>・リアフェンダー凹み</li> </ul> |

**GROOVAVE**  
Truck dealer