

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03551 | 車名 ファイター | 形状 アルミブロック ベッド付 増トン ワイド リアエアサス | | |
| 初年度 平成27年03月 | 型式 QKG-FK65FZ | 車体番号 FK65FZ-586025 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 364,318 km | 最大積載量 8,200 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 年式不明 パブコ 5方開 丸かんフック9対 センター丸かんフック6ケ スタンションホール3対 センタースタンション2対 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 290-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| | |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| その他装備 | ETC1.0,キセノンライト,エアサスコントローラー,DPF,EZGO (メッキ)Fバンパー、コーナー、ミラー1部 |
|-------|--------------------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ) 8,930 mm | 外寸(幅) 2,470 mm | 外寸(高さ) 2,600 mm |
| 内寸(長さ) 6,710 mm | 内寸(幅) 2,350 mm | 内寸(高さ) 700mm リアアオリ600 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|---|--|--|
| タイヤ状態(分山) | <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | スベア | 5 | | |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 265/70R19.5 | リア 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有り |

| | |
|---------|------|
| フロントガラス | 飛び石有 |
|---------|------|



| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 有り | キャブフロア修正跡、凹み 右Fフレーム凹み |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 第一メンバー凹み | 車輛状態 ・Fインナーパネル凹み ・キャブバック凹み ・床板各所割れ ・キャブズレ ・ボディー各所傷凹み ・Uボルトズレ跡、傾き |

