

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03605	車名 プロフィア	形状 低温冷凍車 パワーゲート 4軸低床 リアエアサス		
初年度 令和2年05月	型式 2DG-FW1AHG	車体番号 FW1AH-113126		
乗員 2人	走行距離 682,400 km	最大積載量 12,500 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 令和8年12月24日
上物 2014/7 菱重 TU100SA-CNA -35℃設定 エバハウス スタンバイ 2014/7 日本フルハーフ リア観音扉 サイドドア ラッシング2段 床縞アルミ板 ジョロダーレール 断熱(サイド80mm、リア100mm) 2014/6 極東開発 格納ゲート 庫内リモコン				

シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青/白→青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS),シートヒーター
--

外寸(長さ) 11,940 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,360 mm	内寸(幅) 2,300 mm	内寸(高さ) 2440mm 門口2430 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好			ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小			車輛状態 ・ 導風板ライトカバー欠 ・ パワーゲートアームシリンダーオイル滲み  外気温7℃ スタート 11℃→10：30 -5℃→2h -20℃

GROOWAVE  
Truck dealer