

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                   |                       |                 |                   |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 管理No<br>G-04073  | 車名<br>エルフ         | 形状<br>高所作業車           |                 |                   |
| 初年度<br>平成24年08月  | 型式<br>TKG-NKR85N  | 車体番号<br>NKR85-7025801 |                 |                   |
| 乗員<br>3人   | 走行距離<br>28,772 km | 最大積載量                 | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>令和9年3月26日 |
| 上物<br>2012/7 アイチ SS12A 作業床高さ11.9m バケツ200kg アフメーター4862h |                   |                       |                 |                   |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                    |
|------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス, ASR,DPD, HSA |
|------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,390 mm | 外寸(幅)<br>1,910 mm | 外寸(高さ)<br>3,100 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>205/85R16 | リアタイヤサイズ<br>// |
|-------------------------|----------------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|              |  |
|--------------|--|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所   |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好   |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・右ドアモール欠<br>・バケツ回転カバー凹み<br>・バケツ内付着物<br>・ジャッキ操作部カバー欠<br>・右テールランプレンズ割れ<br>・AC不良<br>・アンテナ曲り |

**GROOWAVE**  
Truck dealer