

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500016	車名 いすゞ エルフ	形状 平ボディ		
初年度 令和3年03月	型式 2RG-NJR88A	車体番号 NJR88-7007178		
乗員 3人	走行距離 85,073 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 床木製 ロープフックサイド6対 リア2ヶ				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 キーレス アイドリングストップ ETC2.0 坂道発進補助 車線逸脱警報装置 ドライブレコーダー


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,960 mm
内寸(長さ) 3,100 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・トリイ加工有 (写真有)
--------------	-----------------------

