

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-04012 | 車名 フォワード | 形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 リアエアサス | | |
| 初年度 平成30年07月 | 型式 2PG-FRR90T2 | 車体番号 FRR90-7131297 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 119,502 km | 最大積載量 2,200 kg | 排気量 5,190 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2018/7 東ブレ XV72LSC-U エバハウス -30℃設定 スタンバイ付 2018/7 東ブレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン 断熱55mm(リア、左扉) 2018/6 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4HK1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|---|
| その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キセノンライト,エアサスコントローラー,ナビ,ドラレコ(SD欠),DPD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB) |
|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,740 mm | 外寸(幅) 2,340 mm | 外寸(高さ) 3,190 mm |
| 内寸(長さ) 6,160 mm | 内寸(幅) 2,140 mm | 内寸(高さ) 1,930 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|----|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 8 | 8 | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | スペア | 10 | | |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スペア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 225/80R17.5 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 中 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------------------|---|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) | 車輛状態 ・荷箱内パネル一部切れ穴 ・左サイドマーカー1ヶ不灯 外気温8℃ スタート 4℃→1h -15℃ |

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。