

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500031	車名 日野 レンジャー	形状 アルミバン パワーゲート		
初年度 平成30年12月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-106161		
乗員 2人	走行距離 517,679 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年12月26日
上物 トランテックス V053E73 ゲート蓋 床竹合板 ラッシング2段 最大昇降荷重1000kg 庫内リモコン 2018/11 極東 G21002D-B3MRA2 18T118139N オートターン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 バックカメラ LEDヘッドライト 坂道発進補助装置 車線逸脱警報装置 横滑り防止 脇見居眠り警報


外寸(長さ) 8,860 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 6,510 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 2,270 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 オイルエレメント部オイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
---------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・PGタイヤストッパー左側不良 (スプリング外れ) ・PGシリンダー作動油にじみ
--------------	---

