

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500027	車名 三菱 キャンター	形状 バキューム車		
初年度 平成27年11月	型式 TKG-FEB90	車体番号 FEB90-541132		
乗員 3人	走行距離 213,245 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年11月18日
上物 モリタ VBR437 59166591 積載物品糞尿 最大積載容積3700L 最大積載量3700kg 脱臭器 コードリール				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 ブルー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			


その他装備 キーレス ハロゲンライト 坂道発進補助装置 ドライブレコーダー
--

外寸(長さ) 5,680 mm	外寸(幅) 2,060 mm	外寸(高さ) 2,310 mm
内寸(長さ) 0 mm	内寸(幅) 0 mm	内寸(高さ) 0 mm

タイヤ状態(分山)																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
フロント 225/80R17.5	リア //																							

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 有

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・リアフェンダー曲がり

