

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04643	車名 レンジャー	形状 フックロール		
初年度 令和元年08月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-113813		
乗員 2人	走行距離 67,377 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年08月15日
上物 2019/4 極東開発 JM04-55 ハイパースイング ラジコン ツインホイスト キャブバックステップ付 手動下部ローラー				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS)

外寸(長さ) 5,830 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,570 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	2	5	□	□	2	2	2	2	□	□	□	□	スペア	10	□	
2	5															
□	□															
2	2	2	2													
□	□	□	□													
スペア	10	□														
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 右ガラス割れ1.5cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 パワステトルクブッシュ破れ
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・反射板曲り ・左ウインカーレンズ割れ

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。