

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                    |                           |                 |            |
|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-04335  | 車名<br>ギガ           | 形状<br>アルミブロック リアエアサス 4軸低床 |                 |            |
| 初年度<br>令和元年06月   | 型式<br>2PG-CYJ77C   | 車体番号<br>CYJ77C-7006665    |                 |            |
| 乗員<br>2人   | 走行距離<br>527,858 km | 最大積載量<br>13,600 kg        | 排気量<br>9,830 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2019/4 美川ボデー 造りボデー 丸かんフック19対(真ん中8ヶ所) スタンションホール20ヶ センタースタンション1ヶ<br>ヘッダーパネル編アルミ(フック3個付) 精工ラック アオリヒンジ、リアフェンダー、ツールBOXステンレス |                    |                           |                 |            |

|                     |             |            |          |              |
|---------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>スーマーGX(3ペダル) | 原動機<br>6UZ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>380-ps |
| 車体色<br>白            | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有            | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|   |
|---|
| その他装備<br>ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ドラレコ,DPD,HSA,LDWS,IESC,<br>ミリ波車間クルーズ,プリクラッシュブレーキ(PCB) 【メッキ】ミラー、グリル、コーナー、Fバンパー |
|---|

|                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>11,990 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,220 mm |
| 内寸(長さ)<br>9,500 mm  | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>600 mm   |

|                     |          |   |   |   |
|---------------------|----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山)           | 8        | 8 | 8 | 8 |
|                     | 8        | 8 | 8 | 8 |
|                     | 8        | 8 | 8 | 8 |
|                     | 8        | 8 | 8 | 8 |
| スペア                 | 8        |   |   |   |
| フロント<br>245/70R19.5 | リア<br>// |   |   |   |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 修復歴<br>無し                | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好             | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>各所錆(錆落とし、仕上げ済) | 車輛状態<br>・ボディー各所傷凹み<br>・床一部補修跡<br>・車体右側DPDカバー凹み<br>・ヒンジ一部曲り<br>・左サイドマーカー1ヶ割れ<br>・左テールレンズ割れ |

# GROOVAVE

## Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。