

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04847	車名 レンジャー	形状 木平 ベット付 ルーフキャリア キャブハシゴ		
初年度 平成30年01月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-103153		
乗員 2人	走行距離 397,133 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 2段アオリ 鳥居加工物 ヘッダーパネル鉄 精エラック ツールボックスステンレス				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ⒻC2.0, スペアキー, LEDヘッドライト DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, ブリクラッシュセーフティー (PCS), キャブハシゴ
-------	---

外寸(長さ) 6,850 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 4,620 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) 一段目400mm 二段目800 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント		リア	
225/80R17.5		〃	

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有 助手席側割れ (1cm未満)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 右リアショックオイル漏れ デフオイル漏れ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー塗装済 ・ 横根太割れ (1 番前) ・ ヘッダーパネル傷 ・ 左キャブハシゴ曲り ・ フロントバンパー1部タッチペイント ・ 外装傷、凹み所々有 ・ 燃料タンク凹み

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319