# 車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

| 管理No | 車名 | 形状 |
|---|---|---|
| G-02641 | ファイター | アルミウイング　パワーゲート　ベッド付　ワイド　リアエアサス |

| 初年度 | 型式 | 車体番号 |
|---|---|---|
| 平成30年09月 | 2KG-FK64F | FK64F-601026 |

| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 | 排気量 | 車検期限 |
|---|---|---|---|---|
| 3人 | 486,487　km | 2,350　kg | 7,540　cc | 抹消 |

上物

2018/6　パブコ　ゲート蓋　ラッシング2段　引出しフック5対
2018/6　パブコ　オートターン　鉄　1t　室内リモコン

| シフト | 原動機 | ICターボ | 燃料 | 馬力 |
|---|---|---|---|---|
| F6 | 6M60 | 有 | 軽油 | 240-ps |

| 車体色 | AC | PS | PW | エアバッグ |
|---|---|---|---|---|
| シルバー | 有 | 有 | 有 | 有 |

| ABS | 電動ミラー |
|---|---|
| 有 | 左 |

その他装備

ETC1.0,バックカメラ(カラー), アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, ドラレコ

| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
|---|---|---|
| 8,740　mm | 2,490　mm | 3,400　mm |

| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
|---|---|---|
| 6,300　mm | 2,400　mm | 2310mm　リア門2210　mm |

タイヤ状態(分山)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | 要交換 | |
| | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| スペア | 欠 | | |

| フロント | リア |
|---|---|
| 225/80R17.5 | 〃 |

キャブ内部

| 汚れ | シート破れ |
|---|---|
| 小 | 有り |

フロントガラス

飛び石有




| 修復歴 | 修復箇所 |
|---|---|
| 無し | |

| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
|---|---|
| 良好 | 良好 |

| フレーム状態 | 車輌状態 |
|---|---|
| 良好 | ・荷箱内Fパネル凹み<br>・アオリ内張り傷凹み<br>・左リア支柱凹み |

GROOWAVE
Truck dealer