車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状
G-03153	レンジャー	アルミバン　パワーゲート　ワイド　ベッド付　リアエアサス　増トン

初年度	型式	車体番号
平成25年10月	QKG-FE7JPAG	FE7JPA-10814

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	394,735　km	6,900　kg	6,400　cc	抹消

上物

2017/10　トランテックス　ゲート蓋　ラッシング2段　床システムフロア

2013/9　極東開発　オートターン　1t　室内リモコン

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J07E	有	軽油	240-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

ETC1.0,バックカメラ, アイドリングストップ, キセノンライト ,DPR, ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
9,690　mm	2,460　mm	3,460　mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
7,320　mm	2,350　mm	2,330　mm

タイヤ状態(分山)

	要交換	5	
8	5	5	5
スペア	要交換		

フロント	リア
265/70R19.5	〃

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
リア側エンジンシリンダーヘッドオイル漏れ エンジンリアクーラー水漏れ	クラッチカタカタ音

フレーム状態	車輌状態
良好	・上物載せ替え ・エアサスブーツヒビ割れ

GROOVAVE
Truck dealer