車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状
G-03647	フォワード	アルミバン　パワーゲート　ベッド付

初年度	型式	車体番号
平成31年03月	2RG-FRR90S2	FRR90-7136923

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	275,335　km	2,800　kg	5,190　cc	抹消

上物

2019/2　日本フルハーフ　ラッシング2段　ゲート蓋

2019/2　日本フルハーフ　オートターン　1t　ラジコン

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	240-ps
車体色	**AC**	**PS**	**PW**	**エアバッグ**
白	有	有	有	有
ABS	**電動ミラー**			
有	左			

その他装備

ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ドラレコ,DPD, HSA, LDWS, IESC

(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステー、ドアガーニッシュ、ステップ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,740　mm	2,300　mm	3,280　mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
6,330　mm	2,190　mm	2,160　mm

タイヤ状態(分山)

	要交換	要交換	
5	2	2	要交換
スペア	要交換		

フロント	リア
225/80R17.5	〃　123/122L

キャブ内部

汚れ

中

シート破れ

有り

フロントガラス

飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
リアNO1クロスメンバー凹み	・荷箱内傷、割れ ・ミラーカバー欠

GROOWAVE

Truck dealer