車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状
G-02908	エルフ	低温冷凍車　パワーゲート　ワイドロング　高床

初年度	型式	車体番号
平成31年01月	2RG-NPR88YN	NPR88Y-7001562

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	143,309　km	3,500　kg	2,990　cc	令和8年10月27日

上物

2019/9　東プレ　XV35LODW02-U　-30℃設定　エバハウス
2019/9　東プレ　リア観音扉3枚　左スライドドア　床縞アルミ　断熱80mm　仕切り板
2019/8　新明和　格納ゲート　1t　庫内リモコン

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
スムーサーEX	4JZ1	有	軽油	150-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, LDWS, IESC,車間距離警報

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,500　mm	2,190　mm	3,080　mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
4,500　mm	2,000　mm	1,920　mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
225/80R17.5	

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・庫内パネル傷 外気温15℃ スタート→11.5℃→1h -13.5℃

GROOWAVE
Truck dealer