VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04289	レンジャー	2.9t吊4段クレーン　木平　ベッド付　増トン　ワイド

初年度	型式	車体番号
平成28年09月	QKG-FE7JPAA	FE7JPA-11845

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	343,076　km	7,400　kg	6,400　cc	抹消

上物

2016/8　ユニック　URU374　フックイン　ラジコン　差し違いアウトリガー
ロープ穴5対　丸かんフック4対　鳥居縞アルミ　ツールBOXステンレス

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J07E	有	軽油	240-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPR, ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
9,460　mm	2,460　mm	2,980　mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,510　mm	2,380　mm	400　mm

タイヤ状態(分山)

	8	10	
8	8	8	8
スペア	10		

フロント	リア
265/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部

汚れ：中

シート破れ：有り

フロントガラス

飛び石有　Fガラス中央部割れ2㎜

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。







修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	左右リアアクスルシャフト滲み小

フレーム状態

左リアフレームフック部凹み

車輌状態

- ボディー各所傷凹み
- 鳥居曲り
- 床割れ穴
- アオリ内板割れ穴
- 横根太ヒビ
- アンテナ折れ

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319