VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04381	レンジャー	アルミバン　ワイド　ベッド付　リアエアサス

初年度	型式	車体番号
平成23年08月	SKG-FD7JUAG	FD7JUA-10017

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	967,715　km	2,550　kg	6,400　cc	抹消

上物
2011/8　日本フルハーフ　リア観音扉　ラッシング3段

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J07E	有	軽油	240-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
青	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, キセノンライト ,DPR, ESスタート, スキャニングクルーズ (メッキ)Fバンパー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,440　mm	2,500　mm	3,710　mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,160　mm	2,400　mm	2720mm　門口2670　mm

タイヤ状態(分山)

	8	5	
8	2	2	8
スペア	2		

フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ：中
シート破れ：有り

フロントガラス
飛び石有　右Fガラス割れ2㎝　リペア済

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
内側錆	・庫内前壁パネル割れ ・右リアサイドバンパーコーナーカバー欠

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319