VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04143	レンジャー	高所作業車

初年度	型式	車体番号
平成27年06月	TKG-FC9JGAP	FC9JGA-11118

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	26,106 km		5,120 cc	令和9年04月27日

上物

2015/6　アイチ　SK27A　作業床高さ27m　バケット200kg　アワメーター1879h

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J05E	有	軽油	190-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

ETC1.0,ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,650 mm	2,190 mm	3,740 mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)

	8	8		
	□	□		
8	8	8	8	
□	□	□	□	
スペア 8		□		

フロント	リア
235/70R17.5　127/125J	〃


※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部

汚れ	シート破れ
小	無し

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
エンジンブレ小 タービン～インタークーラーホース部オイル滲み	良好

フレーム状態	車輌状態
各所錆小(錆落とし、仕上げ済)	

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319